


Wyniki badania stanu gruntu sondą udarową typu SL
 Obiekt: Połczyn Zdrój – modernizacja i rozbudowa
 oczyszczalni ścieków



Opracował: mgr B. Plichta