


Wyniki badania stanu gruntu sondą udarową typu SL  
 Obiekt: Połczyn Zdrój – modernizacja i rozbudowa  
 oczyszczalni ścieków



Opracował: mgr B. Plichta